Plastronics 测试座使用注意事项

为了避免测试座引脚在焊接前移动位置，厂家在每个测试座内都配有一块用于固定引脚的塑胶片，如下图

图（1）

图（2）

1. 放在测试座内芯片位置的塑胶片，如图（1），在测试座针脚未被固定到测试板上，并完全上锡，使它与板的接触稳定前，必须被放置在测试座内。
2. 在焊锡过程中，上下盖必须紧闭。

2007.8.1