


8051 步进马达（缓冲加减速）正反转程序设计电路图



第4相步進2相激磁正逆轉控制電路